SWAN 36 - 1969

https://www.xboat.fr/4175-NAUTOR-SWAN_SWAN-36.html

Général

Constructeur : Nautor Swan
Année : 1969
Longueur : 11,10
Tirant d'eau minimum : 1,90
Coque : Monocoque
Région : France Atl 17
Détails place :
Pavillon : France

Sous type :
Architecte : Sparkman & stephens
Matériau : GRP Poly
Largeur : 3,40
Quille : Quillard
Radeau : Oui
Place de port : Non
Leasing en cours : Non

Moteurs

Modèle : 3YM30
Montage : In Board (IB)
Puiss. Unit. (CV) : 29
Heures : 690
Réservoir carburant : 64

Marque : YANMAR
Carburant : Diesel
Nombre : 1

Commentaires du Propriétaire : Moteur remplacé en 2011, révision complète en 2022.Hélice maxprop.Hélice de secours.

Transmission : Ligne d'arbre directe

Aménagements

Cabine Marin : 0
WC : Marin
Timonerie : Non

Cabine Double : 1
Salle d'eau : 0
Couchettes : 6
Flybridge : Non

électronique

Détails radar : GARMIN
Détails pilote : RAYMARINE ST 4000
Détails sondeur : SIMRAD
Détails GPS : GARMIN GPS MAP 7012
Détails traceur : GARMIN GPS MAP 7012
Convertisseur 12/220 : Non
Détails déssalinisateur :

Radar : Oui
Pilote auto : Oui
Sondeur : Oui
GPS : Oui
Traceur de carte : Oui
VHF : Oui
Déssalinisateur : Non

équipement de pont

Hydraulique : Non
Plateforme AR : Non
Taud d'hivernage : Non
Capote de roof : Oui
Cockpit en teck : Oui
[illegible] 2015.

Passerelle : Non
Bossoirs : Non
Guindeau élèctrique : Oui
Taud cockpit : Non
Génois sur enrouleur : Oui
Spinnaker : Oui
Mât : 1

équipements principaux

Propulseur Arrière : Non
Détails Groupe et propulseur :
Détails chargeur et clim : Chargeur de quai Cristec.3 batteries servitude 110 A/h 12 V.1 batterie moteur 12 V 70 A/h.Alternateur 60A.Panneau solaire.
Eaux noires : Non
Annexe : Oui
Détails annexe : Annexe 3D TENDER.Moteur 2.3 CV

Propulseur avant : Non
Groupe éléc. : Non
Clim. : Non
Eau chaude : Oui
Flaps : Non
Moteur annexe : Oui

électroménager

Réfrigérateur : 1
Four : Oui
Réchaud gaz : Oui
Chauffage : Oui
Lave-linge : Non
Antenne TV : Non
TV SAT : Non
Glaçons : Non
Congélateur : Non
Micro-ondes : Non
Réchaud élèctrique : Non
Détails chauffage : EBERSPACHER
Lave-vaisselle : Non
TV : Non

Commentaires du Propriétaire

Les mots du propriétaire: Je vends mon Swan 36, longueur HT 11,10 m, construction 1969, Excellent état, Éligible régates voile classique, jauge JCH, rating 8.6236. Refait à neuf en 2015 par chantier nautique (voiles, radar, AIS, panneau solaire, chauffage, vannes ...) Gréement dormant, WC, neufs 2023. Traitement anti-osmose et vernis hiloire en 2025. Equipement intérieur : Tout l'aménagement est superbe comme l'ensemble du bateau. Les vernis sont parfaits. A l'avant , 1 cabine double Carré avec 2 banquettes/bannettes Grande table à carte et bannette cerceuil Cuisine avec four 2 feux Parker Frigo de 2023 Eau chaude 25 l Sellerie comme neuve Chauffage Eberspacher Réserve eau 200 l Wc marin 2023 Electronique : Centrale de navigation Simrad Lock, speedo, Sondeur, Girouette - Anémomètre Répétiteurs intérieur et extérieurs Radar Garmin Pilote Raymarine ST4000 AIS émetteur/récepteur VHF Radio - CD Gréement et accastillage: Accastillage Selden Winches self tailing Boite à dorades pour la ventilation Mat Sparcraft 2002 Gréement dormant neuf en 2023 Enrouleur génois Selden Furlex Etai largable avec pélican Halebas rigide Selden Stockage tangon le long du mât. Sécurité : Survie révisée de 2012 Fusées et extincteurs Pompe électrique + manuelle Guindeau électrique 1000W Balise de détresse

Limite de responsabilités : XBOAT expose les détails concernant le bateau tels qu'ils nous ont été fournis par le propriétaire. Les propriétaires peuvent faire des erreurs ou apporter des changements sans nous prévenir.

Ces informations ne sont pas contractuelles et n'engagent XBOAT en aucun cas. Elles ne peuvent être opposées par un visiteur ou un acheteur.

Médias

SELDÉN
©Xboat

ZODIAC

@Xboat

©Xboat

©Xboat

SARABANDA

©Xboat

@Xboat

GARMIN

AUTOMATIC
OFF
PUMP RUNNING
TRANSMIT AIS
SILENT MODE

Clarion
PTT
NAVIRE À NAVIRE
. 6 . 8 . 72 . 77
MMSI
NAVICOM

23° GIRAGLIA 1975

©Xboat

©Xboat

©Xboat

GRAGLIA
1975

©X boat


DANGER
YANMAR
YANMAR CO.,LTD
YANMAR
RCD-3YM30X1
CE 0499
CAUTION: Overcranking
engine with water lift
muffler can cause damage