OCEANIS 311 DL - 2004

Ref : JEFOI33550



Général

Constructeur : Beneteau
Année : 2004
Longueur : 9,85
Tirant d'eau : 0,80
Coque : Monocoque
Région : France Atl 33
Détails place :
Pavillon : France

Sous type : Plaisance
Architecte : Finot
Matériau : GRP Poly
Largeur : 3,23
Quille : Deriveur leste
Radeau : Oui
Place de port : Non
Leasing en cours : Non

Moteurs

Marque : VOLVO
Montage : In Board (IB)
Puiss. Unit. (CV) : 18
Commentaires : Entretien par un professionnel chaque année.
Transmission : Ligne d'arbre directe

Marque : VOLVO
Carburant : Diesel
Commentaires : Entretien par un professionnel chaque année.
Réservoir : 70

Transmission : Ligne d'arbre directe

© Xboat 2024

Aménagements

Cabine Marin : 0
WC : Marin
Timonerie : Non
Cabine Double : 2
Salle d'eau : 1
Flybridge : Non

électronique

Détails radar :
Détails sondeur :
Détails traceur :
Détails déssalinisateur :
Radar : Non
Pilote auto : Non
GPS : Oui
VHF : Oui
Déssalinisateur : Non

équipement de pont

Hydraulique : Non
Plateforme AR : Oui
Taud d'hivernage : Non
Grand voile sur enrouleur : Non
Détails voiles : La génoise est enroulée sur la GV d?origine jamais utilisée
Pont teck : Non
Passerelle : Non
Bossoirs : Non
Guindeau élèctrique : Oui
Génois sur enrouleur : Oui
Spinnaker : Non
Mât : 1
Cockpit en teck : Oui

équipements principaux

Propulseur Arrière : Non
Détails Groupe et propulseur :
Détails chargeur et clim :
Annexe : Non
Détails annexe :
Propulseur avant : Non
Groupe éléc. : Non
Clim. : Non
Flaps : Non
Moteur annexe : Non

© Xboat 2024

électroménager

Réfrigérateur : 1
Four : Oui
Congélateur : Non
Micro-ondes : Non
Réchaud élèctrique : Non
Détails chauffage :
TV SAT : Non
TV : Non
Glaçons : Non
Congélateur : Non
Micro-ondes : Non
Détails chauffage :
Chauffage : Non
TV : Non
Antenne TV : Non

Divers

Commentaires : Conçu par le groupe FINOT, l?Océanis Clipper 311 est un croiseur rapide dont le confort n?a rien à envier à des unités vraiment plus grandes.
Sa carène exceptionnelle(celle du Figaro BENETEAU de l?époque)est renforcée par une structure contre-moulée qui répartit tous les efforts du bateau sur l?ensemble de la coque.
Bateau entretenu par un professionnel. Mécanisme de la dérive changé récemment. Bateau en bon état.

© Xboat 2024

Médias











© Xboat 2024


















© Xboat 2024















© Xboat 2024





















© Xboat 2024

© Xboat 2024