



FIRST 45F5 - 1990

Ref : ROLAF66244



Général

Constructeur :BENETEAU
Architecte :
Année :1990
Materiau :GRP Poly
Longueur :13.69 m
Largeur :4.25 m
Tirant d'eau :2.40 m
Coque :Monocoque
Quille :Quille longue

Radeau de survie :Oui
Région :France Med Ouest
Place de port disponible :Oui
Détails Place :
Agence :Perpignan

Leasing restant :Non
Pavillon :Français
Type de bateau :Plaisance

Moteurs

Marque :YANMAR
Modèle moteur :4JH2E
Type de carburant :Diesel
Montage :In Board (IB)
Nombre de moteurs :1
Puissance moteur (CV): 55
Commentaires moteurs :

Heures :3600
Transmission :Ligne d'arbre directe
Réservoir fuel :150

Aménagements

Nombre de cabines doubles :3
Nombre de cabines simples :0
Nombre de cabines marins :0
Salle d'eau :3

Type de WC :Marin
Nombre de couchettes :8
Timonerie intérieure :Non

Electronique

Radar :Non
Details radar :
Pilote automatique :Oui
Details pilote automatique :Pilote aut
Convertisseur 12/220 :Oui
Sondeur :Oui
Details sondeur :

GPS: Oui
Traceur de carte :Oui
Details traceur :Raymarine
VHF: Oui
Dessalinisateur :Non
Details dessalinisateur :

Equipement pont

Passerelle :Oui
Hydraulique :Non
Bossoir :Non
Plate-forme AR :Oui
Guindeau électrique :Oui
Mât :1
Taud d'hivernage :Non
Cockpit en teck :Oui
Taud cockpit :Oui

Pont teck :Non
Grand voile sur enrouleur :Non
Spinnaker :Oui
Details voiles
Capote de roof :Oui
Génois sur enrouleur :Oui

Equipements principaux

Propulseur avant :Non
Groupe électrogène :Non
Details groupe et propulseur :
Climatisation :Non
Details clim et chargeur :
Eau chaude :Oui

Réservoir d'eaux noires :Non
Annexe :Oui
Moteur annexe CV :Oui
Details annexe et moteur :

Electroménager

Fabrique de glaçons :Non
Réfrigérateur :1
Congélateur :Non
Four :Oui
Micro-ondes :Non
Réchaud gaz :Oui
Réchaud électrique :Non
Chauffage :Oui
Details chauffage :Chauffage

Lave-linge :Non
Lave vaisselle :Non
Antenne TV :Oui
TV :Oui
Antenne TV Sat :Non

Divers

Commentaires :First 45f5 version 3 cabines et 3 salles de bain offre de beaux volumes intérieurs.

Bateau resté à sec pendant 6 mois pour un traitement curatif osmose, quille traitée, changement de toutes les vannes et passes coque, bague hydrolube(factures)

Survie à réviser.

Branchement existant pour la cuve eaux noires à installer





