



Général

Constructeur : Bavaria
Année : 2003
Longueur : 11,20
Tirant d'eau : 1,90
Coque : Monocoque
Région : France Med Ouest
Détails place :
Pavillon : France

Sous type : Plaisance
Architecte : J & j design
Matériau : GRP Poly
Largeur : 3,60
Quille : Quillard
Radeau : Oui
Place de port : Oui
Leasing en cours : Non

Moteurs

Marque : Volvo
Montage : In Board (IB)
Puiss. Unit. (CV) : 29
Commentaires : Moteur entretenu chaque année par professionnel.
Transmission : Saildrive

Marque : Volvo
Carburant : Diesel
Commentaires : Moteur entretenu chaque année par professionnel. Joint de sail drive 2022
Réservoir : 75

Transmission : Saildrive

Aménagements

Cabine Marin : 0

WC : Marin

Timonerie : Non

Cabine Double : 2

Salle d'eau : 1

Flybridge : Non

électronique

Détails radar :

Détails sondeur :

Détails traceur :

Détails déssalinisateur :

Radar : Non

Pilote auto : Oui

GPS : Oui

VHF : Oui

Déssalinisateur : Non

équipement de pont

Hydraulique : Non

Plateforme AR : Oui

Taud d'hivernage : Non

Grand voile sur enrouleur : Non

Détails voiles : GV 3 ris 2021, Génois en bon état, tangon +spi

Pont teck : Non

Passerelle : Non

Bossoirs : Oui

Guindeau électrique : Oui

Génois sur enrouleur : Oui

Spinnaker : Oui

Mât : 1

Cockpit en teck : Oui

équipements principaux

Propulseur Arrière : Non

Détails Groupe et propulseur :

Détails chargeur et clim :

Annexe : Oui

Détails annexe :

Propulseur avant : Non

Groupe élec. : Non

Clim. : Non

Flaps : Non

Moteur annexe : Oui

électroménager

Réfrigérateur : 1

Four : Oui

Congélateur : Non

Micro-ondes : Non

Réchaud électrique : Non

Détails chauffage :

TV SAT : Non

TV : Non

Glaçons : Non

Congélateur : Non

Micro-ondes : Non

Détails chauffage :

Chauffage : Non

TV : Non

Antenne TV : Non

Divers

Commentaires : BAVARIA 36 en version 2 cabines.

Voilier de propriétaire, deuxième main, jamais loué.

GV 2021, Lazy bag 2021, bimini et capote de roof 2021.

3 batteries service de 145 Am 2022+ 1 batterie moteur.

Portique avec panneaux solaires.

Carénage fait tous les ans avec révision moteur, joint de sail drive changé en 2022.

Annexe et moteur HB.

Survie 2021.





