

Ref : CHHAM64096



Général

Constructeur : Fontaine Pajot

Année : 2008

Longueur : 11,03

Tirant d'eau : 1,10

Coque : Catamaran

Région : Mayotte

Détails place :

Pavillon : France

Sous type : Plaisance

Architecte :

Matériau : GRP Poly

Largeur : 5,92

Quille : Biquille

Radeau : Oui

Place de port : Oui

Leasing en cours : Non

Moteurs

Marque : VOLVO

Montage : In Board (IB)

Puiss. Unit. (CV) : 30

Commentaires : Moteurs à remplacer .

Transmission : Saildrive

Marque : VOLVO

Carburant : Diesel

Commentaires : Moteurs de 2018. Les deux saildrives sont à remplacer .

Réservoir : 400

Transmission : Saildrive

Aménagements

Cabine Marin : 0

WC : Marin

Timonerie : Non

Cabine Double : 3

Salle d'eau : 1

Flybridge : Non

électronique

Détails radar :

Détails sondeur :

Détails traceur :

Détails déssalinisateur : 60l/h

Radar : Non

Pilote auto : Oui

GPS : Oui

VHF : Oui

Déssalinisateur : Oui

équipement de pont

Hydraulique : Non

Plateforme AR : Non

Taud d'hivernage : Non

Grand voile sur enrouleur : Non

Grande voile sur enrouleur : Non 70% d'usure

Pont teck : Non

Passerelle : Non

Bossoirs : Oui

Guindeau électrique : Oui

Génois sur enrouleur : Oui

Spinnaker : Non

Mât : 1

Cockpit en teck : Non

équipements principaux

Propulseur Arrière : Non

Détails Groupe et propulseur :

Détails chargeur et clim :

Annexe : Oui

Détails annexe : Annexe semi rigide et moteur hb 8 cv

Propulseur avant : Non

Groupe élec. : Non

Clim. : Non

Flaps : Non

Moteur annexe : Oui

électroménager

Réfrigérateur : 1

Four : Oui

Congélateur : Non

Micro-ondes : Non

Réchaud électrique : Non

Détails chauffage :

TV SAT : Non

TV : Non

Glaçons : Non

Congélateur : Non

Micro-ondes : Non

Détails chauffage :

Chauffage : Non

TV : Non

Antenne TV : Non

Divers

Commentaires : Catamaran Mahe 36 de Fontaine Pajot.

TVA non payée.

ex unité de charter.

vidéo : <https://youtu.be/hMVgMajgluM>

Etat du bateau suite à la visite d'un technicien à bord (envoyé par la propriétaire) :

Parc batteries à remplacer

Câble accélérateur Bb et TB à changer .

2 embases à remplacer ou à réviser totalement (10k euros environ)

Carénage à faire.

Bimini a remplacer .

Moteur frigo à remplacer.

Service Moteurs à faire, filtres.

GV 70 % d'usure

Génois 50 % d'usure

Grément courant 50 %

Trampoline à remplacer.







