



Général

Constructeur : Cranchi

Année : 1997

Longueur : 12,45

Tirant d'eau : 0,80

Coque : Monocoque

Région : France Med

Détails place : VOIR AVEC LA CAPITAINERIE

Pavillon : France

Sous type :

Architecte : Aldo cranchi

Matériau : GRP Poly

Largeur : 3,50

Quille : Quillard

Radeau : Non

Place de port : Oui

Leasing en cours : Non

Moteurs

Marque : VOLVO PENTA

Montage : In Board (IB)

Puiss. Unit. (CV) : 230

NON PREUSES PIÈCES NEUVES PATINES

Transmission : Embase

Marque : VOLVO PENTA

Carburant : Diesel

Commentaires : PUISSANCE KW

160-280 NON PREUSES PIÈCES NEUVES PATINES

D’EMBASE A REMPLACER CE QUI

EXPLIQUE LA BAISSE DE PRIX .

Transmission : Embase

Aménagements

Cabine Marin : 0

WC : Marin

Timonerie : Non

Cabine Double : 1

Salle d'eau : 1

Flybridge : Non

électronique

Détails radar :

Détails sondeur :

Détails traceur :

Détails déssalinisateur :

Radar : Non

Pilote auto : Non

GPS : Oui

VHF : Oui

Déssalinisateur : Non

équipement de pont

Hydraulique : Non

Plateforme AR : Oui

Taud d'hivernage : Oui

Grand voile sur enrouleur : Non

Détails voiles :

Pont teck : Non

Passerelle : Oui

Bossoirs : Non

Guindeau électrique : Oui

Génois sur enrouleur : Non

Spinnaker : Non

Mât :

Cockpit en teck : Oui

équipements principaux

Propulseur Arrière : Non

Détails Groupe et propulseur :

Détails chargeur et clim :

Annexe : Oui

Détails annexe : ANNEXE MERCURY MOTEUR 4T MERCURY

Propulseur avant : Oui

Groupe élec. : Oui

Clim. : Non

Flaps : Oui

Moteur annexe : Oui

électroménager

Réfrigérateur : 1

Four : Non

Congélateur : Non

Micro-ondes : Oui

Réchaud électrique : Non

Détails chauffage : CLIM/CHAUFFAGE

TV SAT : Non

TV : Non

Glaçons : Non

Congélateur : Non

Micro-ondes : Oui

Détails chauffage : CLIM/CHAUFFAGE

Chauffage : Oui

TV : Non

Antenne TV : Non

Divers

Commentaires : CRANCHI ENDURANCE 39 de 1997.

Refit total en 2021 : des coussins, moquettes, bains de soleil, peinture de coque, bimini, frigo.

Les moteurs Volvo penta kad43p diesel dp X 2 ont été entièrement révisés avec de nombreuses pièces neuves sur factures.

Coffre à annexe, avec annexe et moteur MERCURY 4 temps.

Les boiseries Les selleries sont en bon état.

les patines d'embases sont a remplacé ce qui explique le prix de vente a la baisse.





