

Ref: BEDUB561362



Général

Constructeur : Beneteau

Année : 1981 Longueur : 10,80 Tirant d'eau : 1,95 Coque : Monocoque Région : France Bretagne

Détails place : Pavillon : France Sous type : Architecte :

Matériau : GRP Poly Largeur : 3,70 Quille : Quillard Radeau : Oui

Place de port : Non Leasing en cours : Non

Moteurs

Marque: YANMAR
Montage: In Board (IB)
Puiss. Unit. (CV): 18

Commentaires : Moteur déposé et revu en atelier en 2013

Transmission: Ligne d'arbre directe

Marque : YANMAR Carburant : Diesel

Commentaires : Moteur déposé et revu en atelier

en 2013

Réservoir: 80

Transmission : Ligne d'arbre directe

Aménagements

Cabine Marin: 0
WC: Marin
Timonerie: Non

Cabine Double : 3
Salle d'eau : 1
Flybridge : Non

électronique

Détails radar :

Détails sondeur : Raymarine ST40 (2011)

Détails traceur :

Détails déssalinisateur :

Radar : Non
Pilote auto : Oui

GPS : Oui VHF : Oui

Déssalinisateur : Non

équipement de pont

Hydraulique : Non
Plateforme AR : Non
Taud d'hivernage : Non

Grand voile sur enrouleur: Non

Sétaifsnátifique Grand voile 4 lettes classic

Pont teck: Non

Passerelle : Non Bossoirs : Non

Guindeau élèctrique : Non Génois sur enrouleur : Oui

Spinnaker : Oui

Mât : 1

Cockpit en teck : Non

équipements principaux

Propulseur Arrière : Non Détails Groupe et propulseur :

Détails chargeur et clim : chargeur 2001 45amps 3 sorties.

Annexe: Oui

Détails annexe : annexe 3.80 (2010)Tohatsu 3.5cv 2t

Propulseur avant : Non

Groupe éléc. : Non Clim. : Non

Flaps : Non

Moteur annexe : Oui

électroménager

Réfrigérateur : 1 Four : Oui

Congélateur : Non Micro-ondes : Non

Réchaud élèctrique : Non

Détails chauffage :

TV SAT : Non TV : Non Glaçons : Non Congélateur : Non Micro-ondes : Non

Détails chauffage : Chauffage : Non

TV: Non

Antenne TV: Non

Divers

Commentaires: Unité phare du chantier Beneteau des années 80, ce voilier performant et entretenu a des atouts a faire valoir. Le gréement a ete entierement controle et reviser par des pro en 2011, la gaziniére inox 2 feux+four est de 2007, et le cabriolet de descente et le taud de GV ont ete remplacé en 2015et le radeau de survie est revise en 2015. Affaire à saisir.

Médias



























































































