



Général

Constructeur :
Année : 2001
Longueur : 14,05
Tirant d'eau : 1,68
Coque : Monocoque
Région : France Manche
Détails place :
Pavillon : France

Sous type :
Architecte : HUNTER DESIGN
Matériau : GRP Poly
Largeur : 4,27
Quille : Quillard
Radeau : Non
Place de port : Oui
Leasing en cours : Non

Moteurs

Marque : YANMAR
Montage : In Board (IB)
Puiss. Unit. (CV) : 75
Origine- modèle : 4JH3-TE- révision complète réalisée en 2021
Transmission : Ligne d'arbre directe

Marque : YANMAR
Carburant : Diesel
Commentaires : MOTEUR :- YANMAR- moteur d'origine- modèle : 4JH3-TE- révision complète réalisée en 2021
Réservoir : 387

Transmission : Ligne d'arbre directe

Aménagements

Cabine Marin : 0	Cabine Double : 3
WC : Marin	Salle d'eau : 2
Timonerie : Non	Flybridge : Non

électronique

Détails radar :	Radar : Non
Détails sondeur :	Pilote auto : Oui
Détails traceur :	GPS : Oui
Détails déssalinisateur :	VHF : Oui
	Déssalinisateur : Non

équipement de pont

Hydraulique : Non	Passerelle : Non
Plateforme AR : Oui	Bossoirs : Non
Taud d'hivernage : Non	Guindeau électrique : Oui
Grand voile sur enrouleur : Oui	Génois sur enrouleur : Oui
Déssalinisateur (12 (ouilles) à osmose) (dossée 2016) Jutes remplacées en 2023	Sémin 2023
Pont teck : Non	Mât : 1
	Cockpit en teck : Non

équipements principaux

Propulseur Arrière : Non	Propulseur avant : Non
Détails Groupe et propulseur :	Groupe élec. : Non
Détails chargeur et clim :	Clim. : Non
Annexe : Non	Flaps : Non
Détails annexe :	Moteur annexe : Non

électroménager

Réfrigérateur : 1

Four : Oui

Congélateur : Non

Micro-ondes : Non

Réchaud électrique : Non

Détails chauffage :

TV SAT : Non

TV : Non

Glaçons : Non

Congélateur : Non

Micro-ondes : Non

Détails chauffage :

Chauffage : Non

TV : Non

Antenne TV : Non

Divers

Commentaires : HUNTER MARINE USA

- HUNTER 460 PTE

- Année 2001

- longueur 14.05 m

- largeur : 4.27 m

- tirant d'eau : 1.68 m

Version 3 cabines

- 1 grande cabine avant avec salle de douche et WC salle d'eau

- 2 belles cabines arrières

Superbe voilier avec une remise à niveau à prévoir

Une enveloppe budgétaire de +/- 25.000? pour remise à niveau !

Informations complémentaires sur demande



HUNTER 460 (3 cabin version)

































































































