

FLYER 550 CABIN - 2004



https://www.xboat.fr/6225-BENETEAU_FLYER-550-CABIN.html



Général

Constructeur : Beneteau

Année : 2004 Longueur : 5,25

Tirant d'eau minimum: 0,80

Coque : Monocoque Région : France Med 83

Détails place : Pavillon : France Sous type : Architecte :

Matériau : GRP Poly Largeur : 2,34 Quille : Non defini Radeau : Non Place de port : Non

Leasing en cours : Non

Moteurs

Modèle: 115 OPTIMAX 2T

Montage : HB (OB) Puiss. Unit. (CV) : 115

Heures: 254

Réservoir carburant : 75

Marque : Mercury
Carburant : Essence

Nombre: 1

Commentaires du Propriétaire : ENTRETIEN PRO

SUR FACTURES

Transmission: Hors bord

Aménagements

Cabine Marin: 0
WC: Chimique
Timonerie: Non

Cabine Double : 1
Salle d'eau : 0
Couchettes : 2
Flybridge : Non

électronique

Détails radar : Détails pilote :

Détails sondeur : NAVMAN Détails GPS : NAVMAN

Détails traceur :

Convertisseur 12/220 : Non Détails déssalinisateur :

Radar : Non
Pilote auto : Non
Sondeur : Oui
GPS : Oui

Traceur de carte : Non

VHF : Oui

Déssalinisateur : Non

équipement de pont

Hydraulique : Non
Plateforme AR : Non
Taud d'hivernage : Oui
Capote de roof : Non
Cockpit en teck : Non

Détails voiles :

Passerelle : Non Bossoirs : Non

Guindeau élèctrique : Non

Taud cockpit: Oui

Génois sur enrouleur : Non

Spinnaker: Non

Mât:

équipements principaux

Propulseur Arrière : Non Détails Groupe et propulseur : Détails chargeur et clim :

Eaux noires : Non Annexe : Non Détails annexe : Propulseur avant : Non Groupe éléc. : Non

Clim.: Non

Eau chaude : Non

Flaps : Non

Moteur annexe : Non

électroménager

Réfrigérateur : 0 Four : Non

Réchaud gaz : Oui Chauffage : Non Lave-linge : Non Antenne TV : Non

TV SAT : Non

Glaçons : Non Congélateur : Non Micro-ondes : Non

Réchaud élèctrique : Non

Détails chauffage : Lave-vaisselle : Non

TV : Non

Commentaires du Propriétaire

2 ème main , bateau toujours stocke sous hangar, jamais laissé a l'eau plus d'une journée. l'état des plastiques est impeccable, ainsi que la sellerie ,l'intérieur aussi . la coque a reçu une seule couche d'antifouling. Bateau rince a l'eau douce apres chaque sortie . Moteur 254 heures vendu avec sa remorque routière simple essieux très bon état. FLYER 550 CABIN

Limite de responsabilités : XBOAT expose les détails concernant le bateau tels qu'ils nous ont été fournis par le propriétaire. Les propriétaires peuvent faire des erreurs ou apporter des changements sans nous prévenir.

Ces informations ne sont pas contractuelles et n'engagent XBOAT en aucun cas. Elles ne peuvent être opposées par un visiteur ou un acheteur.

Médias







































































