



---

## Général

Constructeur : Beneteau

Année : 2004

Longueur : 5,25

Tirant d'eau minimum : 0,80

Coque : Monocoque

Région : France Med 83

Détails place :

Pavillon : France

Sous type :

Architecte :

Matériau : GRP Poly

Largeur : 2,34

Quille : Non defini

Radeau : Non

Place de port : Non

Leasing en cours : Non

---

## Moteurs

Modèle : 115 OPTIMAX 2T

Montage : HB (OB)

Puiss. Unit. (CV) : 115

Heures : 254

Réservoir carburant : 75

Marque : Mercury

Carburant : Essence

Nombre : 1

Commentaires du Propriétaire : ENTRETIEN PRO  
SUR FACTURES

Transmission : Hors bord

---

# Aménagements

Cabine Marin : 0

WC : Chimique

Timonerie : Non

Cabine Double : 1

Salle d'eau : 0

Couchettes : 2

Flybridge : Non

---

## électronique

Détails radar :

Détails pilote :

Détails sondeur : NAVMAN

Détails GPS : NAVMAN

Détails traceur :

Convertisseur 12/220 : Non

Détails déssalinisateur :

Radar : Non

Pilote auto : Non

Sondeur : Oui

GPS : Oui

Traceur de carte : Non

VHF : Oui

Déssalinisateur : Non

---

## équipement de pont

Hydraulique : Non

Plateforme AR : Non

Taud d'hivernage : Oui

Capote de roof : Non

Cockpit en teck : Non

Détails voiles :

Passerelle : Non

Bossoirs : Non

Guindeau électrique : Non

Taud cockpit : Oui

Pont teck : Non

Spinnaker : Non

Mât :

---

## équipements principaux

Propulseur Arrière : Non

Détails Groupe et propulseur :

Détails chargeur et clim :

Eaux noires : Non

Annexe : Non

Détails annexe :

Propulseur avant : Non

Groupe élec. : Non

Clim. : Non

Eau chaude : Non

Flaps : Non

Moteur annexe : Non

## électroménager

Réfrigérateur : 0

Four : Non

Réchaud gaz : Oui

Chauffage : Non

Lave-linge : Non

Antenne TV : Non

TV SAT : Non

Glaçons : Non

Congélateur : Non

Micro-ondes : Non

Réchaud électrique : Non

Détails chauffage :

Lave-vaisselle : Non

TV : Non

---

## Commentaires du Propriétaire

2 ème main , bateau toujours stocke sous hangar, jamais laissé a l'eau plus d'une journée. l'état des plastiques est impeccable, ainsi que la sellerie ,l'intérieur aussi . la coque a reçu une seule couche d'antifouling. Bateau rince a l'eau douce apres chaque sortie . Moteur 254 heures vendu avec sa remorque routière simple essieux très bon état. FLYER 550 CABIN

---

Limite de responsabilités : XBOAT expose les détails concernant le bateau tels qu'ils nous ont été fournis par le propriétaire. Les propriétaires peuvent faire des erreurs ou apporter des changements sans nous prévenir.

Ces informations ne sont pas contractuelles et n'engagent XBOAT en aucun cas. Elles ne peuvent être opposées par un visiteur ou un acheteur.



































































































