

Ref : CHMEL83130



## Général

Constructeur : Sunseeker

Année : 1990

Longueur : 8,20

Tirant d'eau : 1,00

Coque : Monocoque

Région : France Med Est

Détails place :

Pavillon : Royaume-Uni

Sous type :

Architecte :

Matériau : GRP Poly

Largeur : 2,70

Quille : Quillard

Radeau : Non

Place de port : Non

Leasing en cours : Non

## Moteurs

Marque : Volvo

Montage : In Board (IB)

Puiss. Unit. (CV) : 200

Commentaires : entretiens reguliers, service embases 2021.

Transmission : Embase

Marque : Volvo

Carburant : Essence

Commentaires : entretiens reguliers, service embases 2021.

Réservoir : 280

Transmission : Embase

## Aménagements

Cabine Marin : 0

WC : Marin

Timonerie : Non

Cabine Double : 1

Salle d'eau : 1

Flybridge : Non

---

## électronique

Détails radar :

Détails sondeur :

Détails traceur :

Détails déssalinisateur :

Radar : Non

Pilote auto : Non

GPS : Non

VHF : Non

Déssalinisateur : Non

---

## équipement de pont

Hydraulique : Non

Plateforme AR : Non

Taud d'hivernage : Non

Grand voile sur enrouleur : Non

Détails voiles :

Pont teck : Non

Passerelle : Non

Bossoirs : Non

Guindeau électrique : Non

Génois sur enrouleur : Non

Spinnaker : Non

Mât :

Cockpit en teck : Non

---

## équipements principaux

Propulseur Arrière : Non

Détails Groupe et propulseur :

Détails chargeur et clim :

Annexe : Non

Détails annexe :

Propulseur avant : Non

Groupe élec. : Non

Clim. : Non

Flaps : Non

Moteur annexe : Non

## électroménager

Réfrigérateur : 1

Four : Non

Congélateur : Non

Micro-ondes : Non

Réchaud électrique : Non

Détails chauffage :

TV SAT : Non

TV : Non

Glaçons : Non

Congélateur : Non

Micro-ondes : Non

Détails chauffage :

Chauffage : Non

TV : Non

Antenne TV : Non

---

## Divers

Commentaires : 1990 Sunseeker Hawk 27. Entretien et service complet moteurs et embases 2021. Sellerie extérieure à remplacer, devis disponible. Offres bienvenues. Le propriétaire veut vendre vite.

# Médias



