



Général

Constructeur : Siltala

Année : 1978

Longueur : 9,98

Tirant d'eau minimum : 1,55

Coque : Monocoque

Région : France Bretagne

Détails place :

Pavillon : France

Sous type :

Architecte :

Matériau : GRP Poly

Largeur : 3,25

Quille : Quillard

Radeau : Non

Place de port : Non

Leasing en cours : Non

Moteurs

Modèle : NG2712E

Montage : In Board (IB)

Puiss. Unit. (CV) : 80

Heures : 3390

Réservoir carburant : 170

Marque : FORD LEHMAN

Carburant : Diesel

Nombre : 1

Commentaires du Propriétaire : Entretien régulier. Dépose, nettoyage, contrôle du système de refroidissement moteur eau douce et eau de mer et changement collecteur latéral admission, Changement joint collecteur (2014) révision Transmission : Ligne d'arbre directe alternateur et remise en état (2015)

Aménagements

Cabine Marin : 0	Cabine Double : 2
WC : Marin	Salle d'eau : 1
Timonerie : Oui	Couchettes : 6
	Flybridge : Non

électronique

Détails radar :	Radar : Non
Détails pilote :	Pilote auto : Oui
Détails sondeur : RAYMARINE ST 60	Sondeur : Oui
Détails GPS :	GPS : Non
Détails traceur :	Traceur de carte : Non
Convertisseur 12/220 : Non	VHF : Oui
Détails déssalinisateur :	Déssalinisateur : Non

équipement de pont

Hydraulique : Non	Passerelle : Non
Plateforme AR : Non	Bossoirs : Oui
Taud d'hivernage : Non	Guindeau électrique : Oui
Capote de roof : Non	Taud cockpit : Non
Cockpit en teck : Non	Génois sur enrouleur : Oui
Détails déssalinisateur : Non	Spinnaker : Oui
Détails déssalinisateur : Non	Mât : 2

équipements principaux

Propulseur Arrière : Non	Propulseur avant : Non
Détails Groupe et propulseur :	Groupe élec. : Non
Détails chargeur et clim :	Clim. : Non
Eaux noires : Oui	Eau chaude : Oui
Annexe : Oui	Flaps : Non
Détails annexe : Moteur MERCURY 2.5cv 2tps	Moteur annexe : Oui

Réfrigérateur : 1

Four : Oui

Réchaud gaz : Oui

Chauffage : Non

Lave-linge : Non

Antenne TV : Non

TV SAT : Non

Glaçons : Non

Congélateur : Non

Micro-ondes : Non

Réchaud électrique : Non

Détails chauffage :

Lave-vaisselle : Non

TV : Non

Commentaires du Propriétaire

NAUTICAT 33, moteur FORD LEHMAN de 80cv, 2 cabine double plus couchette de carré convertible. Cabinet de toilette, timonerie intérieur et extérieur, pont bois stratifié, Génois sur enrouleur, guindeau électrique, VHF, Autoradio eau chaude sous pression. COQUE : Fibre de verre, stratifiée à la main. Membrures longitudinales et varangues transversales. Toutes les cloisons structures sont en plaqué teck de haute qualité. Le berceau moteur est en fibre de verre avec renforts en acier sur lequel se fixe le moteur. AGENCEMENT INTERIEUR 3 cabines + WC + cuisine Cabine avant : Deux couchettes ou 1 couchette avec liseuse à la tête des couchettes. Rangement sous les couchettes, aération par capot translucide pour éclairage et ventilation éclairés par 2 hublots Cabine CARRE : Peut accueillir 6 personnes. La table peut être retirée et le carré transformé en couchette double. Rangement sous les deux banquettes du carré. Nombreux coffres et étagères de part et autre du carré. Liseuses. Eclairés par 2 hublots. Accès par deux portes latérales coulissantes Cuisine : situé en face du salon et table a manger est munis de 2 éviers en inox ainsi que d'un large plan de travail. Cuisinière et four au gaz à deux feux. Chauffe eau à gaz. Petit frigo électrique. Nombreux rangements et tiroirs et étagères. Eclairés par 3 hublots et capot WC : Situé entre la cabine avant et le carré, munis d'un WC et douchette (a remettre en fonctionnement) munis d'un hublot de ventilation et éclairage. Grande penderie en face des WC. Eclairé par 1 hublot Cabine arrière : Deux couchettes, penderie et nombreux coffres de rangement, éclairé par 4 hublots et d'un capot de pont permettant l'éclairage et l'aération. Travaux divers : 2020 : Changement vanne arrivée eau refroidissement moteur et maintien de toute la tuyauterie du second réservoir permettant la repose éventuelle. Changement du convertisseur électrique 2023 : Changement 2 batteries, changement 3 vannes principales (laiton), Remplacement voile Remplacement liston bâbord arrière. Entretien et travaux isolation. Intervention et remise en état infiltration roof arrière et toit de la timonerie. Bateau disponible immédiatement.

Limite de responsabilités : XBOAT expose les détails concernant le bateau tels qu'ils nous ont été fournis par le propriétaire. Les propriétaires peuvent faire des erreurs ou apporter des changements sans nous prévenir.

Ces informations ne sont pas contractuelles et n'engagent XBOAT en aucun cas. Elles ne peuvent être opposées par un visiteur ou un acheteur.





