



Général

Constructeur : Beneteau
Année : 1989
Longueur : 12,60
Tirant d'eau : 1,80
Coque : Monocoque
Région : France Med Ouest
Détails place :
Pavillon : France

Sous type :
Architecte :
Matériau : GRP Poly
Largeur : 4,22
Quille : Quillard
Radeau : Oui
Place de port : Oui
Leasing en cours : Non

Moteurs

Marque : PERKINS
Montage : In Board (IB)
Puiss. Unit. (CV) : 50
Commentaires : Moteur révisé chaque année
Transmission : Ligne d'arbre directe

Marque : PERKINS
Carburant : Diesel
Commentaires : Moteur révisé chaque année
Réservoir : 180
Transmission : Ligne d'arbre directe

Aménagements

Cabine Marin : 0

WC : Marin

Timonerie : Non

Cabine Double : 3

Salle d'eau : 2

Flybridge : Non

électronique

Détails radar :

Détails sondeur : Loch speedo/sondeur Raymarine ST60+

Détails traceur : Centrale de navigation Raymarine Axiom 7

Détails déssalinisateur :

Radar : Non

Pilote auto : Oui

GPS : Oui

VHF : Oui

Déssalinisateur : Non

équipement de pont

Hydraulique : Non

Plateforme AR : Non

Taud d'hivernage : Non

Grand voile sur enrouleur : Non

Détails voiles : Grand voile semi lattée 3 ris, génois sur enrouleur révisé 2021, spi asymétrique.

Pont teck : Oui

Passerelle : Oui

Bossoirs : Oui

Guindeau électrique : Oui

Génois sur enrouleur : Oui

Spi 2021, spi asymétrique.

Mât : 1

Cockpit en teck : Oui

équipements principaux

Propulseur Arrière : Non

Détails Groupe et propulseur :

Détails chargeur et clim :

Annexe : Oui

Détails annexe : Annexe 2.90m de 2021.Moteur HB Yamaha 4cv 4tps

Propulseur avant : Non

Groupe élec. : Non

Clim. : Non

Flaps : Non

Moteur annexe : Oui

électroménager

Réfrigérateur : 1
Four : Oui
Congélateur : Non
Micro-ondes : Oui
Réchaud électrique : Non
Détails chauffage : Chauffage électrique 220V
TV SAT : Non
TV : Oui

Glaçons : Non
Congélateur : Non
Micro-ondes : Oui
Détails chauffage : Chauffage électrique 220V
Chauffage : Oui
TV : Oui
Antenne TV : Oui

Divers

Commentaires : OCEANIS 430 du chantier BENETEAU en version 3 cabines doubles. Ce voilier offre une belle habitabilité avec ses beaux volumes. Une cabine propriétaire avec sa salle de bain , un carré très agréable et une cuisine en long bien équipée.

Préparé pour de belles navigations hauturières, ce voilier a connu un refit entre 2019 et 2021.

2019

Écoute de génois
Chargeur de quai quick SBC 500 NRG+
Alternateur 90A
Pompe évacuation douche x2
VHF Raymarine RAY60
Ais émetteur récepteur Raymarine AIS 650
Ecran Multifonction Axiom 7
Changement de la literie chambre capitaine
Changement de la manette inverseur et accélérateur
Changement câble accélérateur
Changement gazinière
Changement compas
Installation de chauffage électrique

2020

Révision émerillon enrouleur
Révision enrouleuse
Installation guindeau tigre 1500w avec télécommande

2021

Dépose du mat
révision mat
changement des réas
changement feu de route
changement feu de mouillage
changement projecteur de pont et feu de hune
changement drisse GV et Génois
changement du gréement dormant Rotule et ridoir
révision de la baume et changement des Réa
Coque
changement de tous les passes coque

changement de toutes les vannes
traitement Epoxy eau vives
changement Anodes
antifouling
changement du presse étoupe

Révision Moteur
test compression
vidange plus filtre
-dépose et contrôle du coude d'échappement
dépose et nettoyage de l'échangeur

Nettoyage et graissage de winch
Changement des toilette SDB capitaine
Changement pompe de cale manuel
Mise en place d'une jauge pour réservoir d'eau
Pose de bossoir
Annexe 2,90m neuve
Révision moteur annexe
Vidange
changement de la turbine
nettoyage carbu et du réservoir
Changement d'une filière
Changement d'un chandelier
Modification du balcon avant
Changement de deux pieds de chandeliers
Changement du Zenith central
Changement du pack batterie de servie
Ligne de vie

2022
Changement de l'évaporateur du frigo
Changement du waterlock vetus
Installation d'éclairage led
Révision moteur
Changement des anodes

2023
Batterie moteur

Dossier photos et vidéos à partir du 18 Septembre 2023.

Possibilité visite en visio.

