



Général

Constructeur : Beneteau

Année : 1989

Longueur : 12,60

Tirant d'eau minimum : 1,80

Coque : Monocoque

Sous type :

Architecte :

Matériau : GRP Poly

Largeur : 4,22

Quille : Quillard

Moteurs

Modèle :

Montage : In Board (IB)

Puiss. Unit. (CV) : 50

Heures : 4500

Réservoir carburant : 180

Marque : PERKINS

Carburant : Diesel

Nombre : 1

Transmission : Ligne d'arbre directe

Aménagements

Cabine Marin : 0

WC : Marin

Timonerie : Non

Cabine Double : 3

Salle d'eau : 2

Couchettes : 8

Flybridge : Non

Spécifications Techniques

OCEANIS 430 du chantier BENETEAU en version 3 cabines doubles. Ce voilier offre une belle habitabilité avec ses beaux volumes. Une cabine propriétaire avec sa salle de bain , un carré très agréable et une cuisine en long bien équipée.

Préparé pour de belles navigations hauturières, ce voilier a connu un refit entre 2019 et 2021.

2019

Écoute de génois

Chargeur de quai quick SBC 500 NRG+

Alternateur 90A

Pompe évacuation douche x2

VHF Raymarine RAY60

Ais émetteur récepteur Raymarine AIS 650

Ecran Multifonction Axiom 7

Changement de la literie chambre capitaine

Changement de la manette inverseur et accélérateur

Changement câble accélérateur

Changement gazinière

Changement compas

Installation de chauffage électrique

2020

Révision émerillon enrouleur

Révision enrouleuse

Installation guindeau tigre 1500w avec télécommande

2021

Dépose du mat

révision mat

changement des réas

changement feu de route

changement feu de mouillage

changement projecteur de pont et feu de hune

changement drisse GV et Génois

changement du gréement dormant Rotule et ridoir

révision de la baume et changement des Réa

Coque

changement de tous les passes coque

changement de toutes les vannes

traitement Epoxy eau vives

changement Anodes

antifouling

changement du presse étoupe
Révision Moteur
test compression
vidange plus filtre
-dépose et contrôle du coude d'échappement
dépose et nettoyage de l'échangeur
Nettoyage et graissage de winch
Changement des toilette SDB capitaine
Changement pompe de cale manuel
Mise en place d'une jauge pour réservoir d'eau
Pose de bossoir
Annexe 2,90m neuve
Révision moteur annexe
Vidange

changement de la turbine
nettoyage carbu et du réservoir
Changement d'une filière
Changement d'un chandelier
Modification du balcon avant
Changement de deux pieds de chandeliers
Changement du Zenith central
Changement du pack batterie de servie
Ligne de vie

2022

Changement de l'évaporateur du frigo
Changement du waterlock vetus
Installation d'éclairage led
Révision moteur
Changement des anodes

2023

Batterie moteur

Dossier photos et vidéos à partir du 18 Septembre 2023.

Possibilité visite en visio.

Limite de responsabilités : XBOAT n'a aucune responsabilité concernant les informations mentionnées dans cette fiche technique qui sont récupérées sur internet et ne sont pas vérifiées. Ces informations ne sont pas contractuelles et n'engagent XBOAT en aucun cas et d'aucune manière.

